


FAKTÚRA - daňový doklad

 <p>Jaroslav Ružička - J. R. Servis Železničná 1530, 905 01 Senica</p>	Faktúra číslo	66 2026	
	Variabilný symbol	66 2026	
	Objednávka číslo		
	IČO odberateľa/r.č.	31424287	
	DIČ odberateľa	2020376303	
	IČ DPH odberateľa	SK2020376303	
IČO: 37170261	IČ DPH: SK1020126459	Odberateľ:	
DIČ: 1020126459	Číslo. živnost. reg.: 205-13055	Mestský podnik služieb s. r. o.	
Bankové spojenie:		Hviezdoslavova 477	
Prima Banka - SK52 5600 0000 0092 1622 3001		905 01 Senica	
Tatra Banka - SK80 1100 0000 0026 2481 0043			
Príjemca:	Dátum dodania	26.3.2026	
	Dátum vystavenia	26.3.2026	
	Dátum splatnosti	9.4.2026	
	Forma úhrady	PP	
Názov a druh tovaru	Jedn. cena	Množstvo	Spolu v € (bez DPH)
Faktúrujeme Vám za opravu vozidla VW GOLF			
Práca: kontrola vozidla diagnostika	2,5nh 1x	á 28,45	71,12 13,00
materiál: 3015,00 nemrznúca zmes	0,5l	á 8	4,00
Pečiatka a podpis:	Cena bez DPH	88,12	
	DPH 23%	20,27	
	Celková suma v €	108,39	
Faktúru vystavil: Jaroslav Ružička			
Faktúru prevzal:			



J. R. Servis

Železničná 1530, SENICA

tel.: 034 6510588

mail: jrservis@jrservis.sk

PRÍPRAVA VOZIDLA NA STK

TYP VOZIDLA	ŠPZ	POČET KM	DÁTUM
☐ PODĽA ZÁKAZKOVÉHO LISTU			

OBJEDNÁVAJÚCI:

vykonané

ZOZNAM ÚKONOV:

- DIAGNOSTIKA VOZIDLA:
 - Načítanie pamäte závad / vymazanie odstránených chybových hlásení
- KONTROLA OSVETLENIA VOZIDLA:
 - Kontrola vonkajšieho osvetlenie vozidla
 - Nastavenie sklonu svetlometov (stretávacie, diaľkové, hmlové)
 - Funkčnosť kontrolných svetiel, signalizácia porúch
- KONTROLA BRZDOVEJ SÚSTAVY VOZIDLA:
 - Funkčnosť a účinnosť predných a zadných bŕzd a súmernosť pôsobenia
 - Funkčnosť a účinnosť ručnej brzdy
 - Stav a teplota varu brzdovej kvapaliny / STAV BRZDOVEJ KVAPALINY: OK
- KONTROLA PREVÁDZKOVÝCH KVAPALÍN:
 - Hladina oleja, kontrola netesností, únik oleja / OLEJ DO (dátum): 7/2006 vymeniť
 - Netesnosti a úniky palivového systému
 - Hladina chladiacej kvapaliny a kontrola netesností / CHLADIACA KVAPALINA DO: -30 °C
- KONTROLA NÁPRAV / PODVOZKU VOZIDLA:
 - Stav čapov, ramien, riadiacich tyčí, kĺbov, stabilizačných tyčí, stabilizátora
 - Stav predných a zadných ložísk
 - Stav a funkčnosť tlmičov pruženia
- KONTROLA PNEUMATÍK:
 - Stav opotrebenia pneumatík / Dezén vyhovujúci
 - Rovnomernosť opotrebenia pneumatík
 - Tlak v pneumatikách aj v rezerve
- KONTROLA POVINNEJ VÝBAVY:
 - Dátum expirácie autolekárnice / AUTOLEKÁRNIČKA DO: ___/___
 - Výstražný trojuholník, reflexný odev, rezerva, zdvihák, opravná sada ...
- KONTROLA RÁMU A KAROSÉRIE:
 - Kontrola stavu opotrebenia a korózie karosérie
 - Kontrola stieračov a ostrekovačov skla aj svetlometov
 - Stav a funkčnosť bezpečnostných pásov
 - Funkčnosť otvárania a zatvárania okien
 - Kontrola výfukového systému (stav, netesnosti)
 - Funkčnosť zvukového výstražného zariadenia
- POZNÁMKY:

Po oprave odovzdal





Jaroslav Ružička J.R.SERVIS
 Železničná 1530 90501 Senica

	Č. zakázky	:
	Označení	:
	FIN	:
	Kilometrový stav	:
	Uv. do prov.	:
Číslo zákazníka	Mechanik	:
Tel. (soukromý)	Telefon	:
Tel. (zaměstnání)	Fax	:

VWV 3542, VW (VOLKSWAGEN), Golf VI [5K1], Golf VI 1.6, Zážehový, 1.6, 75.0kw, 10/2008
 - 11/2012, BSE

Přehled systému

24.3.21 11:51

1. Výsledek vyhledávání

11:51

Název systému	Počet závad	
Řízení motoru	OK	
Řídicí jednotka brzd	OK	
Topení/klimatizace	OK	
Centrální elektronika	Závada	
Centrál.modul komfort	OK	
Sign. vzdál. při park. II	Závada	
Airbag	OK	
Skupina spín. na sl.řízení	OK	
Říd.jedn.dveří, str.řidiče	OK	
Říd.jedn.dv., str.spoluj.	OK	
Řídicí jedn. dveří vz. vl.	OK	
Řídicí jedn. dveří vz.vpr.	OK	
Přístrojová deska	OK	
Gateway	OK	
Imobilizér	OK	
Posilovač řízení	Závada	
Audio	Závada	

2. Výsledek vyhledávání - Paměť chyb

11:53

Centr. elektronika CE 3.3	Závada	
Žádné detaily chyby k dispozici		
Parkovací asistent 3.0	1	
0607	Zdroj výstražného tónu vzadu	Přerušení/zkrat-kostra
Audio 3.0	5	
0368	Hlubokotónový reproduktor vzadu vlevo	Přerušení

036C	Vysokotónový reproduktor vzadu vlevo	Přerušení
0358	Antena u radia	Zkrat na kostru
0335	Anténa 2	Přerušení
0335	Anténa 2	Zkrat na kostru

3. Výsledek vyhledávání - Paměť chyb

11:53

Centr. elektronika CE 3.3	Závada	
Žádné detaily chyby k dispozici		
Parkovací asistent 3.0	1	
0607	Zdroj výstražného tónu vzadu	Přerušení/zkrat-kostra
Audíio 3.0	5	
0368	Hlubokotónový reproduktor vzadu vlevo	Přerušení
036C	Vysokotónový reproduktor vzadu vlevo	Přerušení
0358	Antena u radia	Zkrat na kostru
0335	Anténa 2	Přerušení
0335	Anténa 2	Zkrat na kostru

Centr. elektronika CE 3.3

24.3.21 11:54

1. Paměť závad

11:54

2. Vymazání paměti závad

11:54

Paměť závad byla vymazána.

3. Paměť závad

11:54

Přehled systému


24.3.21 11:54

1. Výsledek vyhledávání

11:54

Název systému	Počet závad	
Řízení motoru	OK	
Řídicí jednotka brzd	OK	
Topení/klimatizace	OK	
Centr. elektronika CE 3.3	0	
Centrál.modul komfort	OK	
Parkovací asistent 3.0	0	
Airbag	OK	
Skupina spín. na sl.řízení	OK	
Říd.jedn.dveří, str.řidiče	OK	
Říd.jedn.dv., str.spoluj.	OK	
Řídicí jedn. dveří vz. vl.	OK	
Řídicí jedn. dveří vz.vpr.	OK	
Přístrojová deska	OK	
Gateway	OK	
Imobilizér	OK	
El.mech.posil.řízení 3.0	0	
Audio 3.0	0	

Poznámky :



5
4
3
2
1

_____ Datum

_____ Podpis

